





Tunneler på fylkesveg i Møre og Romsdal som oppfyller tunnelsikkerhetsforskrifta

Kjelde: Forfallskartlegging - rapportar etter geologiske undersøkingar, scanning av tunnelane 2015–2019



-  Tal tunnelar med behov for tiltak
-  Tal tunnelar som oppfyller tunnelsikkerhetsforskrifta



Møre og Romsdal
fylkeskommune

mrfylke.no/fylkesstatistikk